

<첨부 1> 석면 해체·제거 석면비산정도측정 측정결과

측정일시	2021년 02월 26일 (1일간)					
	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류 /수량)	유량 (L/분)	측정결과(t/cc)	검출석면의 종류
측정 결과	CMHS-0226-01	부지경계선 북	YSP-1045S / 01	10.244	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-02	부지경계선 동	YSP-1045S / 01	10.161	0.000	기준치미만
	CMHS-0226-03	부지경계선 남	YSP-1045S / 01	10.223	0.000	기준치미만
	CMHS-0226-04	부지경계선 서	YSP-1045S / 01	10.165	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-05	위생설비 입구1	SARA5100 / 01	10.191	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-06	음압기 배출구1	SARA5100 / 01	10.285	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-07	음압기 배출구2	SARA5100 / 01	10.259	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-08	음압기 배출구3	SARA5100 / 01	10.225	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-09	음압기 배출구4	SARA5100 / 01	10.194	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-10	음압기 배출구5	SARA5100 / 01	10.229	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-11	음압기 배출구6	SARA5100 / 01	10.208	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-12	음압기 배출구7	SARA5100 / 01	10.270	0.002	기준치미만
	CMHS-0226-13	음압기 배출구8	SARA5100 / 01	10.209	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-14	음압기 배출구9	SARA5100 / 01	10.264	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-15	작업장주변 실내1	SARA5100 / 01	10.221	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-16	폐기물 반출구	SARA5100 / 01	10.224	0.003	기준치미만
	CMHS-0226-17	폐기물 보관소1	YSP-1045S / 01	10.273	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-18	폐기물 보관소2	YSP-1045S / 01	10.233	0.001	기준치미만
	CMHS-0226-B1	현장바탕시료1	-	-	0.000	-
	CMHS-0226-B2	현장바탕시료2	-	-	0.000	-

(환경기준치 0.01f/cc)

