

<첨부 1> 석면 해체·제거 석면비산정도측정 측정결과

| 측정일시 | 2021년 03월 02일 (1일간) | | | | | |
|-----------|---------------------|----------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점 | 측정 장비 (종류 / 수량) | 유량 (L/분) | 측정결과(f/cc) | 검출석면의 종류 |
| 측정 결과2 | CMHS-0302-01 | 폐기물 보관소1 | SARA5100 / 01 | 10.222 | 0.000 | 기준치미만 |
| | CMHS-0302-02 | 폐기물 보관소2 | SARA5100 / 01 | 10.203 | 0.001 | 기준치미만 |
| | CMHS-0302-B1 | 현장바탕시료1 | - | - | 0.000 | - |
| | CMHS-0302-B2 | 현장바탕시료2 | - | - | 0.000 | - |

(환경기준치 0.01f/cc)

