

1. 청명고등학교 석면해체.제거 작업장 비산 측정결과 표(2023.01.17.)

★ 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	비 고
비산측정	AB-01	부지경계선1	LX-40(1)	10.63	13:06	17:06	0.001	기준치미만
	AB-02	부지경계선2	LX-40(1)	10.58	15:11	19:11	0.001	기준치미만
	AB-03	부지경계선3	LX-40(1)	10.60	15:16	19:16	0.002	기준치미만
	AB-04	부지경계선4	LX-40(1)	10.63	15:21	19:21	0.002	기준치미만
	AB-05	위생설비앞	KMS-5100(1)	10.66	16:40	17:20	0.005	기준치미만
	AB-06	음압기 배출구1뒤	KMS-5100(1)	10.66	16:45	17:25	0.004	기준치미만
	AB-07	작업장 주변 실내	KMS-5100(1)	10.63	16:15	18:15	0.002	기준치미만
	AB-08	Blank Sample	-	-	-	-	-	-