

1. 청명고등학교 석면해체·제거 작업장 비산 측정결과 표(2023.01.31.)

★ 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-01	폐기물반출(상차-고형화)	KMS-5100(1)	10.61	7:40	8:20	0.003	기준치미만
	AB-02	폐기물임시보관소1-1 (외부야적)	KMS-5100(1)	10.66	11:57	12:37	0.003	기준치미만
	AB-03	폐기물임시보관소1-2 (외부야적)	KMS-5100(1)	10.66	12:01	12:41	0.003	기준치미만
	AB-04	폐기물임시보관소2-1 (4층 3-12반)	KMS-5100(1)	10.65	12:09	12:49	0.002	기준치미만
	AB-05	폐기물임시보관소2-2 (4층 3-12반)	KMS-5100(1)	10.76	12:10	12:50	0.002	기준치미만
	AB-06	폐기물임시보관소3-1 (3층 2-7반)	KMS-5100(1)	10.77	12:13	12:53	0.003	기준치미만
	AB-07	폐기물임시보관소3-2 (3층 2-7반)	KMS-5100(1)	10.76	12:15	12:55	0.002	기준치미만
	AB-08	폐기물임시보관소4-1 (2층 2-12반)	KMS-5100(1)	10.73	12:18	12:58	0.003	기준치미만
	AB-09	폐기물임시보관소4-2 (2층 2-12반)	KMS-5100(1)	10.72	12:19	12:59	0.003	기준치미만
	AB-10	공시료	-	-	-	-	-	-