

## 석면 모니터단 잔재물 점검 결과

점검일시	2024. 2. 1.(목) 10:00~12:40
점검인원	석면모니터단 6명, 한국산업안전보건공단전문가 2명, 해체업체 1명, 행정과장, 교육청감독관 총 11명
점검사항	건물 내·외부(석면폐기물 이동로)에서 잔재물 조사 실시
점검결과	의심잔재물 없음

관련사진

The photographs document the inspection activities. The top-left photo shows a meeting in a classroom with several people seated around tables. The top-right photo shows an inspection of a brick wall area with red structural beams. The bottom-left photo is a close-up of ceiling tiles being inspected. The bottom-right photo shows an inspection of a hallway with exposed pipes and ceiling infrastructure.